

## Bedienerlose Waage - Funktionen im Überblick

Die CANDIS.OT-Automatikwaage erlaubt die selbstständige Verwiegung eines Auftrags durch den Fahrer ohne Mitwirkung des Wägemeisters.

Der Wiegevorgang kann durch einen Barcodescanner über Barcodes auf Lieferscheinen oder Barcodekarten ausgelöst werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit über Mobilgeräte mit CANDIS.*mobile* die Wiegung direkt aus dem Fahrzeug heraus durchzuführen.



### Wiegen über Mobilgeräte & CANDIS.*mobile*

Über ein Mobilgerät in Verbindung mit CANDIS.*mobile* besteht die Möglichkeit der automatischen Verwiegung eines Auftrages durch den Fahrer direkt aus dem Fahrzeug heraus.

Der Fahrer löst den Wiegevorgang durch Eingabe (oder Scannen) der Lieferscheinnummer auf dem Mobilgerät aus.

Anschließend wird auf dem Mobilgerät das Ergebnis der Wiegung angezeigt und nach Bestätigung durch den Fahrer direkt im Auftrag gespeichert.

Der gesamte Vorgang kann direkt aus dem Fahrzeug durchgeführt werden, wobei die Bedienung durch Antippen mittels großem Tastaturfeld direkt am Touchscreen des Mobilgerätes erfolgt.

Komplexe Wiegeabläufe können durch Scannen weiterer Informationen (Stoffe/Behälter etc.) aus Barcodelisten oder Eingaben am Mobilgerät realisiert werden.



### Wiegen über Lieferschein-Barcode

Auf dem Lieferschein ist ein Barcode für die automatische Verwiegung aufgedruckt.

Dieser wird an der Waage gescannt und löst damit ein akustisches oder optisches Signal (z.B. Ampel) und den Wiegevorgang aus.

Die Ausgangswiegung wird durch nochmaliges Scannen des Lieferscheins ausgelöst und durchgeführt.

Nach erfolgter Wiegung werden Wiegeschein und optional weitere Begleitpapiere ausgedruckt.

### Wiegen über Barcodekarte

Zugelassene Teilnehmer für die bedienerlose Verwiegung erhalten Barcodekarten.

Diese werden auf Basis von Vereinbarungen in CANDIS.OT gedruckt und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Das Scannen einer Barcodekarte erzeugt automatisch einen neuen Auftrag für die Verwiegung.

Nach der Eingangsverwiegung wird ein Laufzettel mit dem Barcode des Auftrags gedruckt, welcher zur Rückverwiegung verwendet wird.

### Waage-Peripherie

In den Wiegeprozess können weitere Peripheriegeräte wie Schranken oder Ampeln integriert werden.